

Matvælastofnun
Austurvegi 64
800 Selfoss
mast@mast.is
18081324

Dags. 20. janúar 2025
Tilv. 5618-0-0005
Mál 2025-0031

Veðurstofa Íslands hefur farið yfir tillögu MAST að rekstrarleyfi FE-1135a/ FE-1135b og fylgigögn hennar og veitir eftirfarandi umsögn:

Staðbundið hættumat vegna ofanflóða:

Að beiðni Verkís vann Veðurstofa Íslands frummat á snjóflóðahættu í Sörlastaðavík, Skálanesbót og Selstaðavík dags. 19. október 2021 og vísað er til þess í umhverfismatsskýrslu.

Frummatið var miðað við innsend gögn um staðsetningu sjókvíanna innan nýtingareita en ekki nýtingareitanna¹ í heild sinni sem miðað er við í tillögu MAST að rekstrarleyfum FE-1135a/FE-1135b. Ekki var gert sérstakt hættumat fyrir akkerisfestingar.

Í frummatinu kemur fram að ef litið er á kvíarnar sem atvinnusvæði þurfi þær að vera neðan B-línu (sbr. 11. og 16. gr. reglugerðar nr. 505/2000).

Kvíarnar í Sörlastaðavík og Skálanesbót uppfylltu það skilyrði að vera neðan B - línu, eins og þær voru staðsettar innan nýtingareita í innsendum gögnum, en kvíarnar í Selstaðavík stóðust ekki þetta viðmið.

Að beiðni Kaldvíkur hf. (dags.23. janúar 2023) vann Veðurstofan staðbundið hættumat, dags. 14.06.2023 vegna fyrirhugaðra sjókvía í Selstaðavík. Staðbundna hættumatið fylgir tillögu MAST um rekstrarleyfi.

Veðurstofan vann staðbundna hættumatið á grundvelli reglugerðar nr. 505 frá 2000 og var þar miðað við innsend gögn um staðsetningu sjókvíanna en ekki nýtingarreitinn í heild sinni sem miðað er við í tillögu MAST að rekstrarleyfum FE-1135a/FE-1135b. Ekki var gert sérstakt hættumat fyrir akkerisfestingar.

Niðurstaða hættumatsins var sú að sjókvíarnar eru utan B-svæðis og standist því ofanflóðahættumat fyrir atvinnusvæði.

Hvorki í frummatinu fyrir svæðin öll né í staðbundna hættumatinu fyrir Selstaðavík var ofanflóðahætta á nýtingarreitunum í heild sinni metin. Veðurstofa Íslands telur mikilvægt að í rekstrarleyfi séu skilyrði um að sjókvíaeldisstöðvar séu utan B línu ef litið er á sjókvíarnar sem atvinnusvæði. Því telur Veðurstofan rétt að hættumat verði endurskoðað fyrir sjókvíar í Selstaðavík og Sörlastaðavík ef vikið verður frá staðsetningu sjókvía eins og þær voru í innsendum gögnum til Veðurstofunnar og hefur tilkynnt Kaldvík hf. um það.

¹ Í samræmi við strandsvæðisskipulag Austfjarða, reitir SN1, SN2 og SN3.

Staðbundið hættumat Veðurstofunnar er ekki mat á mögulegri hættu á slysasleppingum vegna ofanflóða eins og krafa er um í skipulagsákvæði SN2, Selstaðavík í Standsvæðaskipulagi Austfjarða en samkvæmt því þarf að liggja fyrir nánara mat á hættu á ofanflóðum og þannig mögulegri hættu á slysasleppingum vegna ofanflóða.

Umhverfismat:

Í staðbundnu hættumati sem Veðurstofan vinnur á grundvelli laga nr. 49/1997 og reglugerðar 505/2000 er verið að meta hættu sem lífi fólks er búin vegna ofanflóða. Reiknuð er staðaráhætta fyrir sjókvíarnar þar sem þær voru dregnar upp í innsendum gögnum en ekki fyrir önnur mannvirki eða akkerisfestingar. Staðaráhætta er árlegar dánarlíkur einstaklings af völdum ofanflóða ef dvalið er öllum stundum í óstyrktu einbýlishúsi.

Ekki hafa verið sett viðmið um hættumat vegna ofanflóða fyrir mannvirki í sjó og á Veðurstofunni hefur ekki verið gert sérstakt hættumat fyrir akkerisfestingar eða mat á áhrifum ofanflóða á umhverfið eins og bent er á í umhverfismati. Þá hefur ekki verið lagt mat á lagnaðarís eða aðra náttúruvá hjá Veðurstofu Íslands en ekki var leitað umsagnar hjá stofnuninni.

Veðurstofa Íslands tekur undir tillögur Skipulagsstofnunar, sem settar eru fram í álitum stofnunarinnar um mat á umhverfisáhrifum, að í rekstrarleyfi þurfi að setja skilyrði um viðbragðsáætlun fyrir náttúruvá.

Virðingarfyllst,

fh. Veðurstofu Íslands



Hildigunnur H. H. Thorsteinsson

forstjóri